

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому
городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам
461900, г.Сорочинск ул.1 Мая, 1, ogpn_sor@mail.ru

Предписание N 16/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад комбинированного вида № 7» города Сорочинска

полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя

во исполнения распоряжения главного государственного инспектора
Сорочинского городского округа, Тоцкого и Красногвардейского районов по
пожарному надзору №16 от 24 января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. 20
февраля 2020г. по 13 ч. 00 мин. 28 февраля 2020г. начальником отделения
ОНДиПР по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому
районам майором внутренней службы Бачуриным Евгением Юрьевичем
проведена внеплановая выездная проверка территории, зданий и помещений по
адресу: г. Сорочинск, 2-й микрорайон, 7

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7»
г.Сорочинска Комлевой Н.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении (указывается только выполнение))
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 24, НПБ 245-2001 п.п. 3.4, 5.3	01.09.20г.	
2	Двери, ведущие из помещения музыкального зала в коридор, открываются не по направлению выхода из здания.	СНиП II-A.5-70 п.4.6; СНиП II-2-80 часть 2 глава 2 п.4.5; СНиП 21-01-97* п.6.17, СП 1.13130.2009 п.4.2.6	01.09.20г.	
3	При открывании дверного полотна из помещений 1-го этажа в коридор, ширина коридора факт 1,40м. (т.е. менее 1,80м.).	СНиП II-Л.3-71 п.3.36; СНиП 21-01-97* п.6.26*; СП	01.09.20г.	

		1.13130.2009 п.4.3.3	
4	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из помещений пищеблока менее 0,8м. (фактически 0,73м).	СНиП II-Л.2-72 п.4.8; СНиП 21-01-97* п.6.16; СП 1.13130.2009 п.4.2.5	01.09.20г.
5	Из помещений спален, игровой ясельной группы и физкультурного зала с одним эвакуационным выходом расположено более 10 человек.	СНиП II-Л.3-71 п.3.12; СНиП 21-01-97* п.6.12*; СП 1.13130.2009 п.5.2.12	01.09.20г.
6	Высота ограждений внутренней лестницы правого крыла здания, используемых детьми менее 1,2м. (фактически 1м. и 0,9м.).	СНиП II-Л.3-71 п.3.41; СП 1.13130.2009 п.5.2.15	01.09.20г.
7	Высота ограждений внутренней лестницы левого крыла здания, используемых детьми менее 1,2м. (фактически 1м. и 1,1м.).	СНиП II-Л.3-71 п.3.41; СП 1.13130.2009 п.5.2.15	01.09.20г.
8	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из групповой ячейки подготовительной группы на лестничную клетку менее 0,8м. (фактически 0,72м.).	СНиП II-Л.2-72 п.4.8; СНиП II-А.5-70 п.4.2 приложение 2; СНиП 21-01-97* п.6.16; СП 1.13130.2009 п.5.2.1	01.09.20г.
9	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из групповой ячейки средней группы на лестничную клетку менее 0,8м. (фактически 0,74м.).	СНиП II-Л.2-72 п.4.8; СНиП II-А.5-70 п.4.2 приложение 2; СНиП 21-01-97* п.6.16; СП 1.13130.2009 п.5.2.14	01.09.20г.
10	Ширина наружных дверей лестничных клеток и маршей в лестничных клетках менее 1,2 м. (фактически ширина двери левого крыла 0,95м., ширина марша 0,72м.; ширина двери правого крыла 1м., ширина марша 0,72м.).	СНиП II-Л.2-72* часть II глава 2 п.п. 4.8, 4.10, 4.21; СНиП 21-01-97* п.п. 6.16, 6.29, СП 1.13130.2009 п.5.2.5	01.09.20г.
11	Высота ограждений наружных лестниц 3-го типа выполнена менее 1,2м. (фактически высота ограждения правого и левого крыла здания 1,06м.).	СНиП II-Л.3-71 подп. а) п.3.42; СП 1.13130.2009 п.п. 4.4.2, 5.2.15	01.09.20г.
12	В ограждениях лестниц 3-го типа вертикальные элементы выполнены с просветом более 0,1м. (фактически 0,18м).	СНиП II-Л.3-71 подп.г) п.3.42; СНиП 31-06-2009 п.5.12, СП 1.13130.2009 п.5.2.12	01.09.20г.
13	Ширина эвакуационного выхода ведущего из групповой ячейки первой младшей группы выполнена размером менее 0,8м. (фактически 0,75м).	СНиП II-А.5-70 п.4.2 приложение 2; СНиП 21-01-97* п.6.16, СП 1.13130.2009 п.5.2.14	01.09.20г.
14	Выхода в чердачное помещение с лестничных клеток (с правого и левого крыла здания), не оборудованы противопожарными люками 2-го типа и выполнены размером менее 0,6 х 0,8 метра.	СНиП II-А.5-62 п.4.8 примечание 1; СНиП II-А.5-70 п.4.7 примечание 1; СНиП 21-01-97* п. 8.4, СП 4.13130.2013 п.7.7	01.09.20г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальником отделения ОНДиПР по Сорочинскому
городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам
Бачурин Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«28» февраля 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]
(подпись)

Заварушкин Александр Н.
(должность, фамилия, инициалы)

«28» 02 20 20 г.